


力ケハギ工房本城の過去の力ケハギ例

フラン・カシミアコートの力ケハギ

フランのコート



Before

After

フランのコート

ほとんど開いていた穴が分からなくなります！



力ケハギする前

作業途中

仕上がり

フランのコート

キズのまわりがスレているため、共布との風合いの差がでています。



帽子や礼服などの力ケハギ

一般的な生地の力ケハギです。



力ケハギする前

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中




仕上がり

礼服の修理

他店では嫌われ者の礼服ですが、当社の技術ならこのとおり！！



カケハギする前



作業途中



仕上がり

ポケット口などのカケハギ

ポケット口の修理



カケハギする前



作業途中



仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中



仕上がり

スープなどの一般的な生地のカケハギ

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中



仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中



仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中



仕上がり


一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中



仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中



仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前




作業途中




仕上がり


一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中




仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中



仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前



作業途中



仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



力ヶハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。




力ヶハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



力ヶハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



力ヶハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



力ヶハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。




カケハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。




カケハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。




カケハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前

作業途中

仕上がり

一般的な生地のカケハギです。



カケハギする前

作業途中

仕上がり

END